


CABLE SERIAL PARA DESCARGA



Para usar con su propia computadora de mano o Trimble Nomad. Un conjunto de cable es necesario para descargar cualquier número de los sensores.

Incluye:

- Cable de clips
- 1-Adaptador para cable serial

Nota: Todos los Trimble Nomad (301006-P o 301006-PK) ya incluyen este Cable Serial para descarga de COMMAND Center.

SKU: N / A | **Categorías:** [COMMAND CENTER](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO